


х 12 шт.

-  - Отрезать
-  - Отметить
-  - Просверлить



х 1 шт.

GND  
5V  
L  
K  
J  
I  
H  
G  
F  
A  
B  
C  
D  
E  
GND  
TSOP